

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области
«Череповецкий металлургический колледж имени академика И.П. Бардина»

СОГЛАСОВАНО:

Председатель первичной профсоюзной
организации БПОУ ВО «Череповецкий
металлургический колледж имени академика
И.П. Бардина»

« 3 »

2024г.

Т.В.Иевлева



УТВЕРЖДАЮ:

Директор БПОУ ВО «Череповецкий
металлургический колледж имени
академика И.П. Бардина»

И.М. Люсин

2024г.



ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при работе ручными рычажными ножницами

ИОТ 131 - 24

2024г.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1. К работе с ручными рычажными ножницами допускаются лица прошедшие обучение безопасным методам работы.
2. Необходимо хранить ножницы закрытыми, в специально отведённом месте.
3. Рабочие места в зависимости от вида работ должны оборудоваться верстаками, стеллажами, столами, шкафами, тумбочками для удобного и безопасного выполнения работ, хранения инструмента, приспособлений и деталей.
4. Верстаки, стеллажи, столы, шкафы, тумбочки должны быть прочными и надежно установленными на полу. Размеры полок стеллажей должны соответствовать габаритам укладываемых инструмента и приспособлений и иметь уклон внутрь. Поверхность верстаков должна покрываться гладким материалом (листовой сталью, алюминием или другим гладким негорючим материалом), не имеющим острых кромок и заусенцев.
5. Инструмент и приспособления на рабочем месте должны располагаться таким образом, чтобы исключалась возможность их скатывания и падения
6. При получении травмы нужно сообщить об этом мастеру производственного обучения и оказать первую доврачебную помощь пострадавшему.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

1. Надеть спецодежду.
2. Ежедневно до начала работ, в ходе выполнения и после выполнения работ обучающий должен осматривать ручной инструмент и приспособления и в случае обнаружения неисправности немедленно известить своего непосредственного руководителя.
3. Ручные рычажные ножницы должны иметь упор, предотвращающий сдавливание пальцев рук ученика.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

1. Не допускать на рабочее место посторонних лиц.
2. Перед работой с ручными рычажными ножницами они должны надежно закрепляться на специальных стойках, верстаках, столах.
3. Все операции с листовым металлом производить только в исправных рукавицах.
4. Запрещается:
 - эксплуатация рычажных ножниц при наличии дефектов в любой части ножей, а также при затупленных и неплотно соприкасающихся режущих кромках ножей.
5. Не захламлять рабочее место заготовками и готовыми изделиями.
6. Во время работы нужно быть внимательным и осторожным.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

1. Если рычажные ножницы вышли из строя, необходимо сообщить мастеру

производственного обучения об аварийной ситуации или несчастном случае, если он имеет место.

2. При получении травмы следует оказать первую доврачебную помощь пострадавшему в зависимости от тяжести и вида травмы.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

1. Хранить ножницы следует в определённом месте.

2. Привести в порядок рабочее место.

Разработано:

Мастер производственного обучения



Ю.Н. Мочалов

Согласовано:

Специалист по охране труда



С.В. Толкуева